

*
Số 271 -BC/HU

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả
do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đam Rông

Từ ngày 29/7/2023 đến ngày 30/7/2023 trên địa bàn huyện Đam Rông xảy ra mưa lớn diện rộng làm cho mực nước trên các sông, suối lên nhanh, dâng cao, chảy xiết, gây ra ngập thiệt hại khoảng 01 ha lúa mùa; một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; một số vị trí dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Sau khi nhận được thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xử lý, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn huyện, cụ thể:

1. Tình hình thiên tai.

- Tại xã Đạ Long: Mưa lớn gây ra sạt lở đất tại tiểu khu 65, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến 02 hộ dân (2 hộ/11 khẩu).

- Tại xã Liêng Srônh: Mưa lớn làm sạt lở Quốc lộ 27 đoạn qua thôn 1 xã Liêng Srônh tại vị trí Km103+00 sạt lở mái taluy âm (chiều dài sạt lở 12 m, chiều cao sạt lở 8m); tại vị trí Km103+100 sạt lở hạ lưu cống ngang đường giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn, UBND xã đã tuyên truyền, vận động di dời 04 hộ dân có nguy cơ ngập úng cục bộ tại thôn 4, 5 đến nơi an toàn.

- Tại xã Rô Men: Tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 724 đoạn đèo Bàn Giang qua thôn 2 xã Rô Men xảy ra 03 điểm sạt lở làm 04 cây xanh ngã ra đường (không có thiệt hại về người, tài sản của nhân dân). Để chủ động phòng chống sạt lở đất; UBND xã đã tuyên truyền, vận động 05 hộ dân tại thôn 4, 5 di dời đến nơi an toàn; mưa lớn gây ra lũ tại thôn 2 (đoạn cánh đồng rừng sao) làm thiệt hại 15.000 con cá tầm/03 hộ dân (trung bình trọng lượng cá từ 1 - 2,5kg/con). Ngoài ra mưa lớn làm ngập úng cục bộ 7 căn nhà, 6 điểm có nguy cơ sạt lở, thiệt hại khoảng 2.000 m² lúa Hè Thu, trôi 01 cầu gỗ vào khu dân cư (khoảng 15 hộ).

- Tại xã Đạ Tông: Mưa lớn làm nước sông Krông Nô dâng cao, chảy xiết gây ra sạt lở nền đường giao thông vào khu sản xuất thôn Đạ Nhing, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được khắc

phục, xử lý kịp thời. Ngoài ra, mưa lớn làm cho mực nước sông, suối dâng cao còn làm thiệt hại khoảng 8.000 m² lúa Hè thu của người dân tại xã Đa Tông.

- Tại xã Đa K'Nàng: Mưa lớn làm sạt lở Quốc lộ 27 đoạn qua đèo Phú Mỹ tại vị trí Km132+150 một đoạn chiều dài 15m làm cho đất đổ xuống lề đường gây tắc rãnh thoát nước dọc trên Quốc lộ 27.

- Tại xã Đa Rsal: Mưa lớn làm cho nước sông Đăk Măng dâng cao, có khả năng gây ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến 7 hộ dân tại thôn Păng Pé Năm; UBND xã Đa Rsal đã tuyên truyền, vận động di dời 7 hộ dân nêu trên đến nơi an toàn để phòng tránh ngập úng.

2. Kết quả khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Sau khi nhận được thông tin, tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra; Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các đơn vị liên quan và UBND các xã triển khai phương án ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; kiên quyết tổ chức di dời (*cưỡng chế di dời khi cần thiết*), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực ven sông, ven suối, khu vực có nguy cơ bị sạt, lở cao...đến nơi an toàn, nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân; khuyến cáo người dân không đến những nơi nguy hiểm.

Đến 17 giờ 00', ngày 30/7/2023, cơ bản các điểm sạt lở trên Quốc lộ 27 đoạn qua huyện đã được khắc phục tạm thời và đã căng dây, cắm biển cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh tai nạn; các điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 724 đã được khắc phục, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt; đã kịp thời di dời 18 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng đến nơi an toàn. Đối với tuyến đường giao thông tại thôn Đa Nhing, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm để nhân dân chủ động phòng tránh tai nạn. Đối với diện tích lúa màu bị thiệt hại tại xã Đa Tông, Rô Men và diện tích nuôi cá tầm bị thiệt hại tại xã Rô Men: đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, tuyên truyền vận động các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại để khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông huyện đã phối hợp với Công ty TNHH 886 Thành Nam nạo vét một số đoạn mương thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 27 nhằm đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời.

3. Kiến nghị, đề xuất.

Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 27 bị mưa lớn làm sạt lở mái ta luy âm tại vị trí Km103 + 000, chiều dài sạt lở 12 m, chiều cao sạt lở 8m, có nguy cơ cắt đứt mặt đường giao thông của Quốc lộ 27 và sạt lở hạ lưu cống ngang đường của Quốc lộ 27 tại vị trí Km103 + 100. Trước mắt, để phòng tránh tai nạn có thể xảy ra; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện khắc phục tạm thời, cắm biển cảnh báo, căng dây để nhân dân chủ động phòng tránh. Về lâu dài, kính đề nghị Tỉnh ủy,

UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công ty quản lý đường bộ tỉnh Lâm Đồng sớm gia cố, khắc phục đoạn đường bị sạt lở nêu trên.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đam Rông.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- UBND tỉnh (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c),
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (b/c),
- TT HU, HĐND và lãnh đạo UBND huyện,
- Đảng ủy, UBND 8 xã,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Đa Cắt K'Hương